

Inspectie bij acceptatie.



Bij levering:

1.

Controleer de verpakking en noteer alle beschadigingen aan artikelen en/of verpakkingen op de pakbon/handscanner.

2.

Noteer het aantal verpakkingen en noteer het aantal ontbrekende verpakkingen op de pakbon/handscanner.

3.

Bevestig ontvangst van het vervoersdocument. Uw handtekening moet goed leesbaar zijn en, indien nodig, worden aangevuld met uw naam in blokletters.

4.

Neem foto's van beschadigingen aan artikelen en/of verpakkingen.

5.

Verborgen beschadigingen die kunnen worden herleid op beschadiging tijdens vervoer moeten uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van het artikel aan Daloc worden gemeld.



Voor installatie:

1.

Controleer of het artikel overeenkomt met uw order.

2.

Installeer geen onjuiste of beschadigde producten zonder toestemming van Daloc.

3.

Volg de installatie-instructies altijd op.

4.

Neem foto's van de schade/fout voordat u het probleem bij Daloc meldt.



Bij opslag:

1.

De deuren (deurblad + kozijn) moeten worden opgeslagen in een ruimte die droog, goed geventileerd en vochtvrij is en wordt beschermd tegen neerslag, kou en uit het pand en de grond optrekkend vocht. De deuren moeten worden opgeslagen in de originele verpakking.

2.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor kromtrekken of andere beschadiging als gevolg van vocht. Zorg dat de producten of de verpakking niet door intern transport kunnen beschadigen om te voorkomen dat de lak beschadigd raakt.